

『i-MiEV』での充電不可事象について

当充電器で10型、11型『i-MiEV』の充電ができない事象が発生しております。

ご利用のお客さまにはご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。

現時点で判明している対象車種は下記の通りです。

充電不具合の対象車種（2018年3月1日時点）

・10型、11型『i-MiEV』（車台番号：HA3W-000****、HA3W-010****）

- ・上記以外の「MiEV」シリーズ及び『アウトランダーPHEV』で本事象は発生していないことを確認しております。
- ・対象車種では充電カード認証後、認証器画面に「コネクタが接続されていません。確認して始めからやり直してください」と表示されますが、本事象発生が原因で車両故障につながる恐れはありません。
- ・該当充電器につきましては改修実施を予定しております。

※本件のお問合せは NECコールセンター 0120-371-570 までお願いいたします